

## Contrôle sanitaire des EAUX

### AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

#### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS  
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE  
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

## PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement **00130138**

Installation UDI 001392 GB PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONT:

Point de surveillance P 0000002111 GB PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONT

Localisation exacte GRANG BASSIN SPADIUM

Commune **MONTS**

Prélevé le : mardi 14 janvier 2025 à 11h07

par : SOLÈNE DISCEPOLI

Type visite : PI

#### Mesures de terrain

Transparence qualitative  
Fréquentation instantanée  
Température de l'eau  
pH  
Acide isocvanurique  
Chlore combiné  
Chlore libre  
Chlore libre actif  
Chlore total

#### Résultats

0 SANS OBJET  
20 SANS OBJET  
30.0 °C  
7.4 unité pH  
<5 mg/L  
0.41 mg(Cl2)/L  
1.04 mg(Cl2)/L  
0.57 mg(Cl2)/L  
1.45 mg(Cl2)/L

#### Limites de qualité

| inférieure | supérieure |
|------------|------------|
|            |            |
| 6.90       | 7.70       |
|            | 75.00      |
|            | 0.60       |
| 0.40       | 1.40       |

#### Références de qualité

| inférieure | supérieure |
|------------|------------|
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |

#### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCL

Code SISE de l'analyse : 00130809

Référence laboratoire : 2412078520-PCL00130809

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

<1 n/mL

100

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0

Pseudomonas aëruginea par 100ml

<1 n/(100mL)

0

Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/(100mL)

0

#### MINERALISATION

Chlorures

**563** mg/L

250,00

#### OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

2,4 mg(C)/L

5,00

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00130138)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 17 janvier 2025

Pour la directrice générale  
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex